



Comune di San Giuseppe Vesuviano

Città Metropolitana di Napoli

Codice Fiscale 84002990632 P.IVA 01549271219

REGISTRO

DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

INTERESSATE DALL'ABBANDONO

E DAL ROGO DI RIFIUTI

ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2


DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA 9 DICEMBRE 2013, N. 20

RIEPILOGO SCHEDE E AREE						
N	LOCALITA'	COORDINATE	DIMENSIONI	TIPOLOGIA A VISTA	COMBUSTI	BONIFICA
1	VIA E. CARILLO	N. 40.810756, E. 14.523277; N. 40.825378, E. 14.531626	900 M X 2 M X 0,25	INERTI, RITAGLI STOFFE, COMBUSTI, INGOMBRANTI, PNEUMATICI, PARTI DI VEICOLI	SI CIRCA 50 MC	IN CORSO
2	VIA A. CRISCUOLO	N. 40.818157, E. 14.524216	120 M X 60 M X 0,50	INERTI, RITAGLI STOFFE, COMBUSTI, INGOMBRANTI, PNEUMATICI, PARTI DI VEICOLI	SI CIRCA 50 MC	IN CORSO
3	VIA PIANO DEL PRINCIPE, VIA MARTIRY DI NASSIRYA, VIA VICINALE GIUGLIANI	N. 40.808192, E. 14.525642; N. 40.8663647, E. 14.5221723; 40.8056638, 14,5251398	850 M X 2 M X 0,15 M	INERTI, RITAGLI STOFFE, COMBUSTI, INGOMBRANTI, PNEUMATICI, PARTI DI VEICOLI	CIRCA 40 NC	IN CORSO
4	VIA DOMENICO RANIERI	N. 40.817445, E. 14.526261	200M X 4 M X ,27 M	INERTI, RITAGLI STOFFE, COMBUSTI, INGOMBRANTI, PNEUMATICI, PARTI DI VEICOLI	CIRCA 40 NC	IN CORSO
5	VIA MACEDONIO MELLONI	N. 40.818014, E. 14.529511; N. 40.8268708, E.14.5317592	900 M X 3 M X 0,50	INERTI, RITAGLI STOFFE, COMBUSTI, INGOMBRANTI, PNEUMATICI, PARTI DI VEICOLI	CIRCA 40 NC	IN CORSO

SCHEDA ANALITICA N. 01

Scheda Sopralluogo

Censimento Cumuli di Rifiuti



**Scheda Sopralluogo
Censimento Cumuli di Rifiuti**

Comune e località: San Giuseppe Vesuviano (NA) Via Emilio Carillo.

Coordinate maps: N. 40.810756, E. 14.523277; N. 40.825378, E. 14.531626.

1. Identificazione del cumulo

- **Accessibilità (facile/difficile):** facile.
- **Contesto ambientale:**
 - Zona agricola.
 - Vicinanza a strada.

2. Descrizione del cumulo

- **Stima volumetrica:**
 - Lunghezza (m): 900 m circa.
 - Larghezza (m): 2,00 m circa.
 - Altezza (m): altezza media 0,25 m circa.
 - Volume stimato (m³): 50 m³ circa.

3. Tipologia dei rifiuti (barrare/descrivere)

- Inerti da demolizione (calcinacci, cemento, mattoni, guaina): (5 m³ circa + 1 m³ circa di guaina).
- Ritagli di stoffe proveniente da attività industriali/artigianali: (15 m³ circa).
- Rifiuti combustibili vari: (10 m³ circa).
- Rifiuti ingombranti (mobili, materassi, elettrodomestici): (20 m³ circa)
- Rifiuti urbani indifferenziati: (40 m³ circa).
- Pneumatici fuori uso: (10).
- Veicoli o parti di veicoli: (1 m³ circa).
- Plastica/metalli/carta in frazioni selezionabili: (5 m³ circa).
- Altro: Cartongesso: (1 m³ circa).

4. Stato del cumulo

- **Sparso e misto.**
- **Presenza di combustioni recenti o in corso:** SI

**Scheda Sopralluogo
Censimento Cumuli di Rifiuti**


- **Odori percepiti:** NO
- **Segni di percolato o contaminazione del suolo:** NO.

5. Note aggiuntive / segnalazioni

Il rifiuto è sparso sulla Via Emilio Carillo e su tutta l'area di un piazzale in asfalto antistante alla Via. Il sito si presta all'installazione di telecamere e/o foto trappole.

SCHEDA ANALITICA N. 02

Scheda Sopralluogo Censimento Cumuli di Rifiuti



Scheda Sopralluogo Censimento Cumuli di Rifiuti

Comune e località: San Giuseppe Vesuviano (NA) Via Alfredo Criscuolo.

Coordinate maps: Nord: 40.818157; Est: 14.524216.

1. Identificazione del cumulo

- **Codice cumulo Comune SMA:** NA009789.
- **Accessibilità (facile/difficile):** facile.
- **Contesto ambientale:**
 - Zona agricola.
 - Vicinanza a strada.

2. Descrizione del cumulo

- **Stima volumetrica:**
 - Lunghezza (m): 120 m circa.
 - Larghezza (m): 60 m circa.
 - Altezza (m): altezza media 0,07 m circa.
 - Volume stimato (m³): 240 m³ circa.
- **Superficie coperta dai rifiuti (m²):** 3.500 m² circa.

3. Tipologia dei rifiuti (barrare/descrivere)

- Inerti da demolizione (calcinacci, cemento, mattoni, guaina): (10 m³ circa + 5 m³ circa di guaina).
- Ritagli di stoffe proveniente da attività industriali/artigianali: (30 m³ circa).
- Rifiuti combustibili vari: (50 m³ circa).
- Rifiuti ingombranti (mobili, materassi, elettrodomestici): (35 m³ circa)
- Rifiuti urbani indifferenziati: (40 m³ circa).
- Pneumatici fuori uso: (40).
- Veicoli o parti di veicoli: (5 m³ circa).
- Rifiuti pericolosi (oli, solventi, batterie, amianto - MCA, fusti): (14 m³ circa Eternit).
- Plastica/metalli/carta in frazioni selezionabili: (15 m³ circa).
- Altro: Cartongesso: (1 m³ circa).
- Altro: Lana di roccia: (15 m³ circa).
- Altro: Ecoballe di rifiuto misto: (20 m³ circa).

4. Stato del cumulo

- **Sparso e misto.**
- **Presenza di combustioni recenti o in corso:** SI

**Scheda Sopralluogo
Censimento Cumuli di Rifiuti**

- **Presenza MCA** (Materiali contenenti amianto): SI
- **Odori percepiti:** NO
- **Segni di percolato o contaminazione del suolo:** NO.


5. Documentazione fotografica



6. Note aggiuntive / segnalazioni

Il rifiuto è sparso sulla Via Alfredo Criscuolo e su tutta l'area di un piazzale in asfalto antistante alla Via. Il sito si presta all'installazione di telecamere e/o foto trappole.

SCHEDA ANALITICA N. 03



Comune e località: San Giuseppe Vesuviano (NA) Via Piano del Principe, via Martiri di Nassirya, via Vicinale Giugliani.

1. Identificazione del cumulo

- **Codice cumulo:** S.C.
- **Accessibilità (facile/difficile):** facile.
- **Contesto ambientale:**
 - Zona agricola.

**Scheda Sopralluogo
Censimento Cumuli di Rifiuti**

- Vicinanza a strada.

2. Descrizione del cumulo

- **Stima volumetrica:**
 - Lunghezza (m): 850 m circa.
 - Larghezza (m): 2 m circa.
 - Altezza (m): altezza media 0,15 m circa.
 - Volume stimato (m³): 250 m³ circa.
- **Superficie coperta dai rifiuti (m²):** 1700 m² circa.

3. Tipologia dei rifiuti (barrare/descrivere)

- Rifiuti urbani indifferenziati: (90 m³ circa).
- Rifiuti ingombranti: (45 m³ circa);
- Rifiuti edili contenenti MCA (eternit): (5 m³ circa);
- Cartongesso: (8 m³ circa);
- Rifiuti combustibili: (40 m³ circa);
- Rifiuti provenienti da industria tessile: (5 m³ circa);
- Guaina bituminosa: (7 m³ circa);
- Isolante poliuretanico (5 m³ circa);
- Inerti da demolizione e costruzione: (15 m³ circa);
- Poliestere e plastiche: (5 m³ circa);
- Veicoli o parti di veicoli: (25 m³ circa).
- Contenitori, fusti, bottiglie contenenti vernici o solventi: (vari);
- Pneumatici fuori uso (n. 20).

4. Stato del cumulo

- **Sparso e misto.**
- **Presenza di combustioni recenti o in corso:** SI
- **Presenza MCA** (Materiali contenenti amianto): SI
- **Odori percepiti:** NO
- **Segni di percolato o contaminazione del suolo:** NO.

**Scheda Sopralluogo
Censimento Cumuli di Rifiuti**

5. Documentazione fotografica

Punto di Situazione al 22 gennaio 2026	Punto di Situazione al 22 gennaio 2026
	
	
	

**Scheda Sopralluogo
Censimento Cumuli di Rifiuti**




6. Note aggiuntive / segnalazioni

Il rifiuto è sparso su parte della Via Piano del Principe, via Martiri di Nassirya, via Vicinale Giugliani in entrambi i lati delle strade. Il sito si presta all'installazione di telecamere e/o foto trappole.

SCHEDA ANALITICA N. 04

Scheda Sopralluogo Censimento Cumuli di Rifiuti



Data sopralluogo: 09 ottobre 2025

Comune e località: San Giuseppe Vesuviano (NA) Via Domenico Ranieri.

Coordinate maps: Nord: 40.817445; Est: 14.526261.

**Scheda Sopralluogo
Censimento Cumuli di Rifiuti**

1. Identificazione del cumulo

- **Codice cumulo Comune SMA:** SANA0125.
- **Accessibilità (facile/difficile):** facile.
- **Contesto ambientale:**
 - Zona agricola.
 - Vicinanza a strada.

2. Descrizione del cumulo

- **Stima volumetrica:**
 - Lunghezza (m): 200 m circa.
 - Larghezza (m): 4 m circa.
 - Altezza (m): altezza media 0,27 m circa.
 - Volume stimato (m³): 137 m³ circa.
- **Superficie coperta dai rifiuti (m²):** 500 m² circa.

3. Tipologia dei rifiuti (barrare/descrivere)

- Inerti da demolizione (calcinacci, cemento, mattoni, guaina) misti a rifiuti combustibili: (25 m³ circa).
- Terreno misto a rifiuti: (20 m³ circa).
- Rifiuti ingombranti (mobili, materassi, elettrodomestici): (31 m³ circa)
- Rifiuti urbani indifferenziati: (35 m³ circa).
- Pneumatici fuori uso: (15).
- Veicoli o parti di veicoli: (4 m³ circa).
- Rifiuti organici/verde (sfalci, potature): (20 m³ circa).
- Rifiuti pericolosi (oli, solventi, batterie, amianto - MCA, fusti): (2 m³ circa Eternit).

4. Stato del cumulo

- **Sparso e misto.**
- **Presenza di combustioni recenti o in corso:** SI
- **Presenza MCA (Materiali contenenti amianto):** SI
- **Odori percepiti:** NO
- **Segni di percolato o contaminazione del suolo:** NO.

5. Documentazione fotografica

Punto di Situazione al 09 ottobre 2025

Punto di Situazione al 09 ottobre 2025

**Scheda Sopralluogo
Censimento Cumuli di Rifiuti**




6. Note aggiuntive / segnalazioni

Il rifiuto è sparso ai bordi della strada di Via Domenico Ranieri. Il sito si presta all'installazione di telecamere e/o foto trappole.

SCHEDA ANALITICA N. 05

Scheda Sopralluogo Censimento Cumuli di Rifiuti



Data sopralluogo: 26 gennaio 2026

Comune e località: San Giuseppe Vesuviano (NA) Via Macedonio Melloni.

Coordinate maps: da Nord: 40.818014; Est: 14.529511; a Nord: 40.8268708, Est: 14.5317592;
14.531626

1. Identificazione del cumulo

- **Codice cumulo Comune:** S.C.
- **Accessibilità (facile/difficile):** facile.
- **Contesto ambientale:**
 - Zona agricola.
 - Vicinanza a strada.

**Scheda Sopralluogo
Censimento Cumuli di Rifiuti**

2. Descrizione del cumulo

- **Stima volumetrica:**
 - Lunghezza (m): 950 m circa.
 - Larghezza (m): 3 m circa.
 - Altezza (m): altezza media 0,50 m circa.
 - Volume stimato (m³): 659 m³ circa.
- **Superficie coperta dai rifiuti (m²):** 1300 m² circa.

3. Tipologia dei rifiuti (barrare/descrivere)

- Rifiuti combust misti: (95 m³ circa).
- Terreno misto a rifiuti: (270 m³ circa).
- Guaine: (10 m³ circa).
- Rifiuti derivanti da officine meccaniche (2 m³ circa).
- Rifiuti derivanti da lavorazioni tessili (20 m³ circa).
- Inerti da demolizione: (20 m³ circa).
- Cartongesso: (2 m³ circa).
- Rifiuti ingombranti (mobili, materassi, elettrodomestici): (80 m³ circa)
- Rifiuti urbani indifferenziati: (75 m³ circa).
- Pneumatici fuori uso: (20).
- Veicoli o parti di veicoli: (80 m³ circa).
- Rifiuti pericolosi (oli, solventi, batterie, amianto - MCA, fusti): (5 m³ circa Eternit).
- Fusti, bottiglie, bidoni contenenti solventi/vernici (Vari).

4. Stato del cumulo

- **Sparso e misto.**
- **Presenza di combustioni recenti o in corso:** SI
- **Presenza MCA** (Materiali contenenti amianto): SI
- **Odori percepiti:** NO
- **Segni di percolato o contaminazione del suolo:** NO.

**Scheda Sopralluogo
Censimento Cumuli di Rifiuti**

5. Documentazione fotografica

Punto di Situazione al 26 gennaio 2026		Punto di Situazione al 26 gennaio 2026	
			
			
			
			

Scheda Sopralluogo
Censimento Cumuli di Rifiuti

6. Note aggiuntive / segnalazioni

Il rifiuto è sparso ai bordi della strada di Via Macedonio Melloni e all'interno dei terreni confinanti con la stessa. Il sito si presta all'installazione di telecamere e/o foto trappole.